


Max. air gap
0.9 mm



Výtahy Pardubice a.s.

BEZPŘEVODOVÉ STROJE




Novým trendem ve výtahové technice je použití bezpřevodových výtahových strojů.

Bezpřevodové výtahové stroje mají více výhod:

- podstatně nižší příkon než převodové stroje;
- velmi tichý chod strojů, bez vibrací;
- stroje jsou bezúdržbové, bez olejové náplně, ekologické;
- malé zástavbové rozměry, nízká hmotnost.

Jsou vždy usazovány na nový ocelový rošt.



Výtahy Pardubice a.s.
Černá za Bory 389
533 01 Pardubice

tel.: +420 466 670 185
fax: +420 466 670 256
e-mail: obchod@vytahy-pce.cz

www.vytahy-pce.cz